

ELLIX

DE Gebrauchsanweisung

Handschuhe Cat I/EN 420, für minimale Risiken

Handhabung

Handschuhe vor Gebrauch auf Unverzehrtheit prüfen. Beschädigte oder in ihrer Eigenschaft veränderte Handschuhe nicht mehr verwenden.

Lagerung

Bei 5 °C bis 25 °C, trocken, dunkel.

Entsorgung

Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Haushalt zu entsorgen. Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind entsprechend fachgerecht zu entsorgen. Informationen dazu erhalten Sie beim zuständigen Abfallbeseitigungsverband.

IT Manuale di istruzioni

Guanti Cat I/EN 420, per rischi minimi

Utilizzo

Controllare prima dell'uso che i guanti siano integri. Non utilizzare più i guanti danneggiati o che, comunque, hanno perso le loro caratteristiche.

Immagazzinaggio

Da 5 °C a 25 °C, al buio e all'asciutto.

Smaltimento

Se usati in modo corretto, i guanti possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. I guanti contaminati, da cui possono derivare pericoli, vanno smaltiti secondo specifiche disposizioni. Informazioni in merito sono disponibili presso l'associazione per lo smaltimento dei rifiuti di competenza.

FR Manuel d'utilisation

Gants cat. I/EN 420, pour risques minimum

Manipulation

Vérifiez que les gants sont intacts avant de les utiliser. N'utilisez plus des gants endommagés ou dont les propriétés sont modifiées.

Stockage

De 5 °C à 25 °C, sec, sombre.

Mise au rebut

Il convient de vous débarrasser des gants en les jetant avec les ordures ménagères. Les gants de protection usés qui pourraient provoquer un accident doivent être jetés comme il se doit. Vous obtiendrez des informations à ce sujet auprès de l'association pour l'élimination des déchets responsables.

GB Operating instructions

Gloves cat I/EN 420, for minimum risks

Handling

Check the gloves for damages before use. Damaged gloves or those that appear to have changed properties should not be used.

Storage

Between 5 °C and 25 °C, dry, dark.

Disposal

Correct handling requires the gloves to be disposed of in the household waste. Contaminated protective gloves which may pose a risk are to be disposed of professionally. Information can be obtained from the relevant waste disposal authorities.

CZ Návod k použití

Rukavice Cat I/EN 420, pro minimální rizika

Zacházení

Před použitím zkонтrolujte neporušenosť rukavic. Poškozené rukavice nebo rukavice se změněnými vlastnostmi dle nepoužívejte.

Skladování

Při teplotě 5 °C až 25 °C na suchém a tmavém místě.

Likvidace

Rukavice je nutné při správném zacházení zlikvidovat společně s odpadem z domácnosti. Znečištěné ochranné rukavice, z nichž by mohlo vyplývat nějaké riziko, je nutné odborně zlikvidovat. Potřebné informace obdržíte v příslušném sdružení pro likvidaci odpadu.

SK Návod na použitie

Rukavice Cat I/EN 420 pre minimálne riziká

Zaobchádzanie

Pred použitím skontrolujte neporušenosť rukavíc. Poškodené rukavice alebo rukavice so zmenenými vlastnosťami dalej nepoužívajte.

Skladovanie

Pri teplote 5 °C do 25 °C na suchom a tmavom mieste.

Likvidácia

Rukavice treba pri správnom zaobchádzaní zlikvidovať spolu s odpadom z domácností. Znečistené ochranné rukavice, z ktorých by mohlo vyplývať nejaké riziko, treba odborne zlikvidovať. Príslušné informácie získejte na kompetentnom zväze pre likvidáciu odpadu.

PL Instrukcje obsługi

Rekawice kat. I/EN 420, chroniące przed ryzykiem minimalnym

Użytkowanie

Przed użyciem sprawdź, czy rękawice nie są uszkodzone. Nie używać rękawic noszących znamiona uszkodzenia lub zmienionych właściwości.

Przechowywanie

W temperaturze 5°C do 25°C, w suchym i ciemnym miejscu.

Utylizacja

Przy właściwym obchodzeniu się rękawice można usuwać z odpadami domowymi. Zanieczyszczoną rękawice, które mogą stanowić zagrożenie, należy fachowo utylizować. Informacje na temat utylizacji można uzyskać w odpowiednim zakładzie utylizacji odpadów.

SI Priročnik za uporabo

Rokavice Cat I/EN 420, za minimalna tveganja

Uporaba

Pred uporabo preverite, ali so rokavice nepoškodovane. Poškodovanih rokavic ali takšnih s spremenjenimi lastnostmi ne uporabljajte več.

Skladiščenje

Pri 5 °C do 25 °C, na suhem, temnem prostoru.

Odstranjevanje

Pri pravilni uporabi je mogoče rokavice zavrniti med gospodinjske odpadke. Onesnažene zaščitne rokavice, ki lahko predstavljajo nevarnost, je treba strokovno odstraniti. Informacije v zvezi z odstranjevanjem prejemite pri pristojnem združenju za odstranjevanje odpadkov.

HU Használati utasítás

Kesztyűk I. kat./EN 420, minimális védelmet biztosító munkakesztyű

Kezelés

Használat előtt ellenőrizze a kesztyű sérültségét. Ne használja többé a sérült vagy a módosult tulajdonságokkal bíró kesztyűt.

Tárolás

5 °C – 25 °C fokon, száraz, fénytől védett helyen tárolandó.

Hulladékkezelés

Szakszerű kezelés mellett a kesztyű háztartási hulladékékként lehet ártalmatlanítani. A szennyezettségű védőkesztyűket, amelyek veszélyt jelenthetnek, ennek megfelelően szakszerűen kell ártalmatlanítani. Információkért forduljon az illetékes hulladékkezelési szervekhez.

BA/HR Priročnik za uporabo

Rukavice Cat I/EN 420, za minimalne rizike

Rukovanje

Rukavice prije uporabe pregledajte na neostecenost. Oštećene rukavice ili rukavice čija su svojstva izmijenjena, nemojte više koristiti.

Skladištenje

Pri 5 °C do 25 °C, suho, na tamnom mjestu.

Zbrinjavanje

Rukavice treba odlagati uz stručan tretman u kućni otpad. Zaprljane zaštitne rukavice, od kojih može proistći opasnost, odložiti u skladu sa stručnim standardima. Informacije o tome ćete dobiti kod nadležnog udruženja za zbrinjavanje otpada.

RU Руководство по эксплуатации

Перчатки Cat I/EN 420, для уменьшения рисков

Обращение с изделием

Перед использованием проверьте перчатки на отсутствие повреждений. Не используйте перчатки с повреждениями или измененными свойствами.

Хранение

При температуре от 5 °C до 25 °C, в сухом и темном месте.

Утилизация

Перчатки при надлежащей обработке можно утилизировать с бытовым мусором. Загрязненные защитные перчатки, которые могут представлять опасность, подлежат утилизации согласно требованиям техники безопасности. Необходимую информацию вы можете получить в соответствующей организации по утилизации.

GR Οδηγίες χρήσης

Γάντια Cat I/EN 420, για ελαχιστοποίηση των κινδύνων

Χρήση

Ελέγχετε τα γάντια αν είναι φθαρμένα, προτού τα χρησιμοποιήσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε γάντια με εμφανή σημάδια φθώρας ή αλλαγές στη σύνθεσή τους.

Αποθήκευση

Από 5 °C έως 25 °C, σε στεγνό, σκοτεινό χώρο.

Διάθεση

Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται μετά από κατάλληλη επεξεργασία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα μολυσμένα προστατευτικά γάντια, από τα οποία ενδέχεται να απορρίπτονται επίσης με κατάλληλο τρόπο. Μπορείτε να λάβετε σχετικές πληροφορίες από τον αρμόδιο σύνδεσμο διάθεσης απορριμάτων.

NL Gebruiksaanwijzing

Handschoenen cat. I/EN 420, voor minimale risico's

Gebruik


De handschoenen voor gebruik op hun ongeschonden toestand controleren. Beschadigde handschoenen of handschoenen met gewijzigde eigenschappen niet meer gebruiken.

Opslag

Tussen 5 °C en 25 °C, droog, donker.

Verwijdering

De handschoenen dienen op de juiste manier met het huishoudelijk afval te worden afgevoerd. Verontreinigde handschoenen die gevaar kunnen opleveren, moeten in overeenstemming met de voorschriften worden afgevoerd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de bevoegde afvalverwerkingsinstantie.



Art.-Nr.
398511, 398540, 398541, 581414, 581511, 581516,
581710, 581892, 581895, 581900