



LV Lietošanas instrukcija
1/EN 420 kategorijas cimdi minimālam riskam

Izmantošana

Pirms cimdu izmantošanas pārlicinieties, ka tie nav bojāti. Nedrīkst izmantot bojātus cimdus vai tādus, kas ir zaudējuši sākotnējās īpašības.

LATEX Produkts satur lateksu, kas var radīt alerģisku reakciju.

Glabāšana

Sausā un tumšā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Utilizācija

Pareizi pielietoti cimdi ir utilizējami kopā ar mājaismniecības atkritumiem. Neīri aizsargocimdi, kas var radīt apdraudējumu, ir jāutilizē atbilstoši noteikumiem. Informāciju par utilizāciju varat saņemt atbildīgajā atkritumu pārstrādes apvienībā.

EE Kasutusjuhend

Kindad cat 1/EN 420, vāhese ohu puhuks

Käsitlemine

Kontrolli enne kasutamist, et kindad ei ole kahjustatud. Kui kindad on kahjustatud või nende omadused on muutunud, siis ära kasuta neid.

LATEX Toode sisaldab lateksit, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Säilitamine

+5-25 °C, kuivas ja pimedas.

Jäätmekäitlusse suunamine

Kindad tuleb nõuetekohaseks jäätmekäitluseks olmeprügi hulka visata. Saastunud kaitsekindad, mis võivad ohtu põhjustada, tuleb vastavalt nõuetele kõrvaldada. Teavet selle kohta saate pädevalt jäätmekäitlejalt.

SE Bruksanvisningar

Handskar cat 1/EN 420, för lå-grisksituationer

Hantering

Kontrollera före användning att handskarna inte är skadade. Använd inte handskarna, om handskarna är skadade eller om deras egenskaper har modifierats.

LATEX Produkten innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner.

Förvaras

+5-25 °C, torrt och mörkt.

Bortskaffning

Vid korrekt behandling kan handskarna kastas i hushållsavfallet. Förorenade skyddshandskar som kan innebära en fara skall bortskaffas på korrekt sätt. Information om detta erhålls från ditt avfallshantlingsföretag.

FI Käyttöohjeet

Käsineet cat 1/EN 420, vähäisiä vaaroja vastaan

Käsittely

Tarkista ennen käyttöä, ettei käsineissä ole vaurioita. Jos käsineet ovat vaurioituneet tai niiden ominaisuudet ovat muuttuneet, älä käytä niitä.

LATEX Tuote sisältää lateksia, joka voi laukaista allergisia reaktioita.

Säilytys

+5-25 °C, kuivassa ja pimeässä.

Hävittäminen

Käsineet on hävitettävä asiaankuuluvassa käytössä sekajätteiden mukana. Likaantuneet ja terveyttä vaarantavat suojakäsineet

on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoa hävittämiseen saa esimerkiksi jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta.

LT Naudojimo instrukcija

1 apsaugos kategorijos pirštines EN 420, skirtos apsaugoti nuo nedidelių pavojų

Naudojimas

Prieš naudojimą patikrinkite, ar pirštines nėra pažeistos. Jeigu pirštines yra pažeistos arba jų savybės yra pasikeitusios – nenaudokite jų.


LATEX Gaminyje yra latekso, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

Laikytinuo

5 °C iki 25 °C, sausoje ir tamsioje vietoje.

Išmetimas

Tinkamai panaudojus pirštines, jos išmetamos su buitineis atliekomis. Purvino apsauginės pirštines, galinčios kelti pavojų, pašalinamos tinkamai. Informacijos apie tai rasite atsakingoje šiuklių išvežimo bendrovėje.



Art.-Nr.
398441, 398520, 398521, 398522, 398523, 398524,
398525, 398526, 398527, 398528, 398529, 398530,
398531