

## DE Gebrauchsanweisung

### Spannungsprüfer

#### Sicherheitshinweise

- Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nennspannungen.
- Der Spannungsprüfer darf nur bei der angegebenen Spannung bzw. dem angegebenen Spannungsbereich benutzt werden.
- Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen von -10 bis +50 °C und bei Frequenzen von 50–500 Hz sichergestellt.
- Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann beeinträchtigt sein bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen, z. B. bei Sonnenlicht, bei ungünstigen Standorten, z. B. bei Holztreppen oder isolierenden Fußbodenbelägen und in nicht betriebsmäßig gedeernten Wechselspannungsnetzen.
- Der Spannungsprüfer muss kurz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Der Spannungsprüfer darf unter Einwirkung von Niederschlägen, z. B. Tau oder Regen nicht benutzt werden.
- Spannungsprüfer mit Schraubendreherklingeln dürfen nur zum Spannungsprüfen, nicht dagegen für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagenleitungen benutzt werden.
- Schadhafte Spannungsprüfer, deren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist, dürfen nicht verwendet werden.

## IT Manuale di istruzioni

### Cercafase

#### Avvisi di sicurezza

- Le tensioni indicate sul voltmetro sono tensioni nominali.
- Il voltmetro può solo essere usato con le tensioni o gli intervalli di tensione indicati.
- Una visualizzazione impeccabile dei valori è garantita solo con un intervallo di temperatura da -10 a +50 °C e con frequenze da 50–500 Hz.
- Il rilevamento della visualizzazione può essere influenzato da comportamenti sfavorevoli dell'illuminazione, ad es. luce del sole, da ubicazioni non idonee, ad es. Su scale di legno o con rivestimenti isolanti delle pavimentazioni e o da reti di tensione senza messa a terra.
- Il voltmetro deve essere verificato prima dell'uso, per vedere se funziona bene.
- Esso non deve essere usato in caso di abbassamento di tensione, neve o pioggia.
- Il voltmetro con giravite devono essere usati solo per misurare la tensione e non per altri lavori da effettuare su componenti o impianti sotto tensione.
- Non utilizzare voltmetri la cui sicurezza o il cui funzionamento sono palesemente compromessi.

## FR Manuel d'utilisation

### Détecteur de tension

#### Consignes de sécurité

- Les tensions indiquées sur le détecteur de tension sont des tensions nominales.
- Le détecteur de tension doit uniquement être utilisé à la tension, respectivement dans la plage de tension indiquée.
- Un affichage correct est uniquement garanti à des températures entre -10 et +50°C et à des fréquences entre 50 et 500 Hz.
- La perception de l'affichage peut être entravée dans le cas de conditions d'éclairage défavorables, par exemple à la lumière du soleil, dans le cas de sites défavorables, sur des escabeaux en bois ou des revêtements de sol isolants et dans des réseaux à courant alternatif non correctement mis à la terre.

- Le parfait fonctionnement du détecteur de tension doit être vérifié avant son utilisation.
- Il est strictement interdit d'utiliser le détecteur de tension lors de l'effet de précipitations, par exemple sous la pluie ou dans la rosée.
- Les détecteurs de tension avec la lame de tournevis doivent uniquement être utilisés pour la mesure de tension, cependant pas pour la réalisation d'autres travaux sur des composants d'installation sous tension.
- Il est interdit d'utiliser des détecteurs de tension défectueux, dont la fonction et/ou la sécurité est manifestement préjudiciable.

## GB Operating instructions

### Voltage tester

#### Safety instructions

- The voltages stated on the voltage tester are rated voltages.
- The voltage tester may only be used at the stated voltage and/or within the stated voltage range.
- The display can only function correctly at temperatures of -10 to +50 °C and at frequencies of 50–500 Hz.
- The legibility of the display can be impaired by unfavorable lighting conditions, e.g. in sunlight, in inappropriate locations, e.g. on wooden stepladders or insulating floor coverings and in alternating voltage networks not earthed during operation.
- The voltage tester must be checked for correct functionality immediately before use.
- The voltage tester must not be used during precipitation, e.g. dew or rainfall.
- Voltage testers with screwdriver blades may only be used for testing voltages, not for other work on live plant parts.
- Damaged voltage testers whose function and/or safety is obviously impaired must not be used.

## CZ Návod k použití

### Zkoušecka napětí

#### Bezpečnostní pokyny

- Napětí, uvedené na zkoušecce napětí jsou jmenovitá napětí.
- Zkoušecka napětí lze používat jen při uvedeném napětí resp. uvedeném rozmezí napětí.
- Bezchybná indikace je zaručena jen při teplotách od -10 do +50 °C a kmitočtech 50–500 Hz.
- Indikátor může být obtížnější zjištěný při nepříznivých světelných poměrech, např. slunečním světle, v případě nepříznivého stanoviště, např. u žebříku s dřevěnými příčkami nebo u izolačních podlahových krytin, a v provozu nepravidelně ozemněných sítích střídavého napětí.
- Krátce před použitím zkoušecky napětí je nutno přezkoušet její bezvadnou funkci.
- Zkoušecka napětí se nesmí používat při srážkách, např. při roze nebo deští.
- Zkoušecky napětí s šroubovacovou čepeli se smí používat jen pro zkoušky napětí, a ne pro jiné práce na součástech, které jsou pod napětím.
- Nesmí se používat poškozené zkoušecky napětí, jejichž funkce a/nebo bezpečnost je zjevně omezená.

## SK Návod na použitie

### Skúšacia napäťa

#### Bezpečnostné upozornenia

- Napäťa uvedené na skúšacke napäťa sú menovitá napäťami.
- Skúšacka napäťa sa smie používať iba pri uvedenom napäti, príp. v uvedenom napäťom rozsahu.

• Bezchybné zobrazenie je zabezpečené iba pri teplotách od -10 do +50 °C a pri frekvenciach 50–500 Hz.

• Pozorovateľnosť zobrazenia môže byť negatívne ovplyvnená pri nevhodných svetelných pomeroch, napr. pri slnečnom svetle, na nevhodných miestach, napr. na drevenej rebríkoch alebo pri izolačných podlahových krytinach a v neprevádzkovo uzemnených sietiach so striedavým napäťom.

• Skúšacia napäťa sa musí krátko pred použitím prekontrolovať na bezchybnú funkčnosť.

• Skúšacia napäťa sa nesmie používať počas zrážok, napr. rosa alebo dážď.

• Skúšacky napäťa s cepeľou skrutkovača sa smú používať iba na skúšanie napäťa, nie však na iné práce na časťach zariadení pod napäťom.

• Poškodené skúšacky napäťa, ktorých funkcia a/alebo bezpečnosť je zjavne narušená, sa nesmú používať.

## PL Instrukcje obsługi

### Próbnik napięcia

#### Wskazówki dot. zachowania bezpieczeństwa

• Napięcia podane na próbniku napięcia są napięciami znamionowymi.

• Próbnik napięcia może być używany tylko przy podanych napięciach lub podanym zakresie napięć.

• Prawidłowe wskazanie zapewnione jest tylko przy temperaturach od -10 do +50 °C i częstotliwościach 50–500 Hz.

• Odczyt wskazania może zostać zakłócony przez niekorzystne warunki oświetlenia, np. przy świetle słonecznym, niewłaściwe miejsce ustawienia, np. przy składanych drabinkach drewnianych lub izolujących wykładzienach podłogowych oraz w sieciach napięcia zmiennego bez uziemienia eksploatacyjnego.

• Próbnik napięcia należy tuż przed użyciem sprawdzić pod kątem prawidłowości działania.

• Próbnika napięcia nie wolno używać w przypadku opadów, np. rosy lub deszczu.

• Próbni napięcia z klingą śrubokrętową można stosować tylko do sprawdzania napięcia, a nie do innych prac przy częściach instalacji znajdujących się pod napięciem.

• Nie można korzystać z uszkodzonych próbników napięcia, których działanie i/lub bezpieczeństwo jest wyraźnie naruszone.

## SI Priročnik za uporabo

### Napravo za preverjanje napetosti

#### Varnostna opozorila

• Napetosti, navedene na napravi za preverjanje napetosti, so nazivne napetosti.

• Napravo za preverjanje napetosti je dovoljeno uporabljati samo pri navedeni napetosti oz. navedenem območju napetosti.

• Brezhiben prikaz je zagotovljen samo pri temperaturah od -10 do +50 °C in pri frekvencah od 50–500 Hz.

• Na zaznavnost prikaza lahko vplivajo neugodne svetlobne razmere, kot sta npr. sončna svetloba ali neprimerni položaji npr. na lesene lestvah ali izolirnih talnih oblogah, in nepravilno ozemljena omrežja izmenične napetosti.

• Napravo za preverjanje napetosti je treba tik pred uporabo preveriti, če brezhibno deluje.

• Naprave ni dovoljeno uporabljati pri padavilih, kot sta npr. rosa ali dež.

• Naprave za preverjanje napetosti uporabljajo samo za preverjanje napetosti in ne za delo na delih naprave, ki so pod napetostjo.

• Pokvarjene naprave za preverjanje napetost, katerih delovanje in/ali varnost je očitno motena, ni dovoljeno uporabljati.



## HU Használati utasítás

### Feszültségmérő

#### Biztonsági útmutató

- A feszültségvizsgálóra megadott feszültségek névleges értékkel.
- A feszültségvizsgálót csak a megadott feszültségnél III. feszültségtartománynál szabad használni.
- A hibátlan kijelzés csak a -10 ~ +50 °C homéreklettartományban és 50~500 Hz frekvenciával ismert módon.
- A kijelzés észlelhetőséget befolyásolhatja a kedvezőtlen látási viszonyok, pl. a letrákok vagy szigetelő padlóbürkolatok és a nem szakszerűen földelt váltóáramú hálózatok.
- Közvetlenül a használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültségvizsgáló kifogástalanul működik-e.
- A feszültségvizsgálót nem szabad csapadék-nak, pl. harmanak vagy esőnek kíittel helyen használni.
- A csavarhúzó áéllel feszültségvizsgálót csak a feszültség ellenőrzésére szabott használni, ne végezzon vele más munkát a feszültség alatt lévő berendezésrészeken.
- Ne használjon olyan sebült feszültségvizsgálót, amelynek a működését és/vagy biztosítágát a széles szemmel láthatóan befolyásolja.

## BA/HR Priručnik za upotrebu

### Ispitivač napona

#### Sigurnosne upute

- Naponi navedeni na ispitivaču napona su nazivni naponi.
- Ispitivač napona smije se koristiti samo pri navedenom naponu, odn. navedenom području napona.
- Besprekidan prikaz osiguran je samo pri temperaturama od -10 do +50 °C i pri frekvencijama od 50-500 Hz.
- Prijeđljivost prikaza može se ugroziti pri nepovoljnim odnosima osvjetljenja, npr. pri sunčevom svjetlu, na nepovoljnim lokacijama, npr. drvenim ljestvama ili izoliranim podnim oblogama te u mrežama izmjeničnog napona koje nisu pogonski uzemljene.
- Kratko prije korištenja treba se ispitati besprekorno funkcioniраje ispitivač napona.
- Ispitivač napona sa sjećivom odvijača smiju se koristiti samo za ispitivanje napona, ali ne i za druge radeve na dijelovima postrojenja pod naponom.
- Neispravni ispitivač napona čija je funkcija i/ili sigurnost očito ugrožena, ne smiju se koristiti.

## RU Руководство по эксплуатации

### Индикатор напряжения

#### Указания по безопасности

- Напряжение, указанное на индикаторе напряжения, является nominalным.
- Использовать индикатор напряжения только с заданным значением напряжения/только в заданном диапазоне напряжений.
- Точная индикация обеспечивается только при температурах в диапазоне -10 ~ +50 °C и при частоте 50~500 Гц.
- Просмотр индикации может быть затруднен при неблагоприятных условиях освещения, напр., при солнечном свете, на неблагоприятных участках, напр., на деревянных лестницах или изолирующих покрытиях пола, а также в сетях переменного напряжения, где заземление не соответствует производственным условиям.
- Незадолго до использования проверить исправность индикатора напряжения.

Art.-Nr. 585520, 585094, 585087, 585080, 585190, 585191, 585192, 586850, 586546, 586805, 586500, 546552, 392769, 392792, 510053, 870327

Emil Lux GmbH & Co. KG • Emil-Lux-Straße 1 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY

## SE Bruksanvisning

### Spänningssprovare

#### Säkerhetsanvisningar

- De spänningar som anges på spänningsprovarna är märkspänningar.
- Spänningssprovaren får endast användas för den angivna spänningen eller inom det angivna spänningsområdet.
- Eftersom indikeringen kan endast säkerställas vid temperaturer på mellan -10 och +50 °C och frekvenser på 50-500 Hz.
- Det kan vara svårare att uppfatta indikeringen vid ogenomsättliga ljusförhållanden, t.ex. solljus, och på ogenomsättliga platser, t.ex. trädgård, isolera golvbelysningarna eller ej funktionsdugligt jordade växelpåningsnät.
- Kontrollera att spänningssprovaren fungerar korrekt innan du använder den.
- Spänningssprovaren får inte användas vid nederbörd, t.ex. dagg eller regn.
- Spänningssprovaren med skruvmejsselklinga får endast användas för spänningssprovning och inte för att genomföra andra typer av arbeten på spänningsförande maskinkomponenter.
- Defekta spänningssprovare med märkbart särdrag funktion och/eller säkerhet får inte användas.

## FI Käyttöohje

### Jännitekoitin

#### Turvallisuusohjeet

- Jännitekoettimessa ilmoitetut jännitearvot ovat nimellisarvoja.
- Jännitekoitinta saa käyttää vain ilmoitetulla jännitteellä eli ilmoitetulla jännitealueella.
- Tarkka ilmoitus on taatu vain lämpötiloissa -10 ~ +50 °C ja taajuuksissa 50~500 Hz.
- Ilmoituksen havaittavuus voi olla epätarkka huonoissa valaisustulosuhteissa, esim. auringonvalo, huone paikka, esim. puiset tikkat tai eristytyt lattiapinnat sekä asiattomat maadoitteet vaihtovirtaverkostot.
- Jännitekoettimen ilmoitteen toiminto täytyy tarkistaa aina vähän ennen käytötä.
- Jännitekoitinta ei saa käyttää kosteudessa, esim. kasteella tai sateella.
- Jännitekoettimella saa tarkistaa vain jännitteitä, sillä ei saa missään tapauksessa suorittaa töitä jännitteiden alaisuuksiin.
- Viallisia jännitekoettimiä, joiden toimintaja/tai turvallisuus ei ole taattu, ei saa käyttää.

## NL Gebruiksaanwijzing

### Spanningzoeker

#### Veiligheidsinstructies

- De op de spanningzoeker aangegeven spanningen zijn nominale spanningen.
- De spanningzoeker mag uitsluitend bij de aangegeven spanning of binnen het aangegeven spanningsbereik worden gebruikt.
- Een correcte weergave is alleen mogelijk bij temperaturen van -10 tot +50 °C en bij frequenties van 50-500 Hz.
- De waarnembaarheid van de weergave kan nadrukkelijk worden beïnvloed bij ongunstige lichtcondities, bijv. bij zonlicht, op ongunstige locaties, bijv. bij houten ladders of isolerende bodembedekking en niet in vakkundig geoorde wisselspanningnetten.
- De spanningzoeker moet voor gebruik op correcte werking worden gecontroleerd.
- De spanningzoeker mag niet worden gebruikt bij neerslag die van invloed kan zijn, bijv. dauw of regen.
- Spanningzoekers met schroevendraaier mogen alleen voor spanningscontrole worden gebruikt, niet voor andere werkzaamheden aan onder spanning staande installatiedelen.
- Defective spanningzoekers, waarvan de functionaliteit en/of veiligheid waarnembaar nadrukkelijk is beïnvloed mogen niet worden gebruikt.